PackTube® Genauigkeit der internen Wegsensorik



Ursachen für den Linearitätsfehler:
mechanische Toleranzen,
Toleranzen im Magnetfeld der einzelnen Magnete

Ursachen für eine endliche Wiederholgenauigkeit:
Sensor-, Übertragungs- u. Verstärkerrauschen,
A/D-Wandlerauflösung